


Aufmaß von Handlauf Edelstahl gerade :

Benötigte Hilfsmittel



Maßband/Zollstock




Stift

1. Das Aufmaß

Für das Aufmaß des Handlaufes gehen Sie wie folgt vor.

Ermitteln Sie die Handlauflänge. Dieses Maß bestimmt zudem die Anzahl der Handlaufhalter. Am Ende des Handlaufes wird mit einem Abstand von ca. 150-250mm der erste Halter gesetzt und anschließend die nächsten Halter mit einem maximalen Abstand von 1600mm je nach Länge des Handlaufes hinzugefügt.



2. Maße eintragen

Die ermittelten Maße werden anschließend bei der Konfiguration des Treppengeländers im Online-Shop in den jeweiligen Eingabefeldern eingetragen.